

നിർമ്മാണത്തിനിട ഉപേക്ഷിക്കപ്പട്ട കൗൺസിലിന്റെ കട്ടികൾ  
അകപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി മുജലവക്കപ്പ് പറപ്പെട്ടവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ എക്സൈം 7 ലക്ഷം കൗൺസിലിന്റെ ഉണ്ടന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ബഹു: ഭരിപദ്ധം കൗൺസിലിന്റെ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ മുഖ്യമായി നിർമ്മിച്ചവയാണ്. അനധികൃതമായും അശാസ്ത്രീയമായും നിരവധി കൗൺസിലിന്റെ കിണറുകളാണ് ഈന് സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ നിർമ്മിച്ച വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കൗൺസിലിന്റെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ഭ്രജലവക്കപ്പിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവയുടെ പരിപാലനത്തിന് വലിയ വെള്ളവിളികളാണ് നേരിട്ടേണ്ടി വരുന്നത്. ആയതിനാൽ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കൗൺസിലിന്റെ വഴി ഉണ്ടായെക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ തുല്യിക്കുന്നതല്ല.

ബഹു: സുപ്രീംകോടതിയുടെ WP(C) No. 36 / of 2009 തീയതി 11/02/2010-ലെ വിധിന്യായത്തിൽ നിഷ്പർഷിക്കുന്നത് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണത്തിനിട ഉപേക്ഷിക്കപ്പട്ട കൗൺസിലിന്റെ കട്ടികൾ അകപ്പെടുന്നത് തെയ്യുന്നതിനായി പൊതുജന ശ്രദ്ധയായി സുരക്ഷാരീതികൾ/ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കവാൻ ഭ്രജലവക്കപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും 15/09/2012-ൽ ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ മുഖ്യമായി അത്ത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്ത് ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

ഇടൻ 2014-ൽ ഇതേ വിഷയത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിനിട ഉപേക്ഷിക്കപ്പട്ട കൗൺസിലിന്റെ മുട്ടന്തിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയും ഭ്രജലവക്കപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയായി പറപ്പെട്ടവിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എത്തോടെ വസ്തുവിലും കൗൺസിലിന്റെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭ്രജലവക്കപ്പിന്റെ “Clearance” -ഞാട്ടുടി ആത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പെൻഡിറ്റ് നൽകി വരുന്നു. ഇപ്രകാരം നിയമപരമായി കൗൺസിലിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നോൾ ഉടമസ്ഥൻ കൗൺസിലിന്റെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 15 ദിവസം മുമ്പായി പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിക്കുള്ള രേഖാചിത്രം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഹത്തരത്തിലുള്ള അറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി കഴർക്കിണർ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്ന വത്തനാതായി വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ അത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിൽ. ഓരോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനാധികാരിയും അനധികൃത കഴർക്കിണർ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ ജാഗ്രതഗരാക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം പ്രവർത്തികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഇടാതെ ഉപയോഗഗ്രന്ഥമായതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ കഴർക്കിണറുകൾ അതായും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ (പ്രസ്തുത കേസുകൾ) പരിശോധന വിധേയമാക്കേണ്ടതും സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെട്ടവിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായിച്ചു മുടങ്ങേണ്ടതും ആയത് ഭേദവകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുകളെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അനധികൃതമായും/അശാസ്ത്രീയമായും നിർമ്മിക്കുന്ന കഴർക്കിണറുകളുടെ നിർമ്മാണം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനാധികാരികൾ തടയേണ്ടതും നിർമ്മാണത്തിനിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഴർക്കിണറുകൾ സംബന്ധിച്ച് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഉപയോഗഗ്രന്ഥമായതും, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്വകാര്യ/ പൊതു കഴർക്കിണറുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ കട്ടികൾ കഴർക്കിണറുകളിൽ വിണാപോയാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളുക്കുറിച്ച് ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ പ്രതികരണസേന (NDRF) 35297/42/2019 DMD(A) പ്രകാരം പുറപ്പെട്ടവിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും (Appendix- G) കഴർക്കിണർനിർമ്മാണ വേളയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളുകുറിച്ച് ബഹു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ 11.02.2010 -ലെ WP(C)No. 36/2009 ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാരീതികളും (Appendix - H) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആയത് പൊതുജനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

## Appendix G

### കൊച്ചുക്ക്രികൾ കാഴ്ചകിണറുകളിൽ വിശദപ്പോയാൽ സ്ഥിരമാക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ

#### ചെയ്യേണ്ടവ

- 1) കട്ടികൾ തുറന്ന കുടക്കുന്ന എത്തെങ്കിലും കാഴ്ചകിണറുകളിൽ വിശാൽ മറ്റൊന്തക്കിലും വസ്തുകൾ കാഴ്ചകിണറുകളിൽ വീണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം സുരക്ഷിതവലയത്തിലാക്കുക.
- 2) പ്രസ്തുത കിണറിനച്ചറ്റം ജനങ്ങൾ തടിച്ചുടി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ സുരക്ഷിതവേലി സ്ഥാപിക്കുക.
- 3) കയറിക്കേണ്ടെങ്കിലും സഹായത്തോടെ കിണറിൽ അക്കപ്പട്ട കട്ടിയെ വീണ്ടും താഴോട് പോകാത്തവിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക.
- 4) പെപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കാഴ്ചകിണറിൽ ഓട്ടിജൻ എത്തിച്ച കൊടുക്കുക.
- 5) രാത്രിയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വെളിച്ചത്തിനുള്ള സജീകരണങ്ങൾ നടത്തുക.
- 6) ദേശിയമുരതനിവാരണ സേനയെ അടിയന്തിരമായി വിവരം അറിയിക്കുക.
- 7) ദേശിയമുരതനിവാരണ സേനയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മുരതം നടന്ന കാഴ്ചകിണറിൽ നിന്നും അതിനുസമാനതരമായി സുരക്ഷിതമായ അകലുത്തിൽ മറ്റാൽ കിണർ ആവശ്യമായ താഴ്യയിൽ കഴിക്കുക.
- 8) കാഴ്ചകിണറിൽ അക്കപ്പട്ട കട്ടിയോട് ബന്ധുക്കളും രക്ഷകർത്താക്കളും തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കുകയും കട്ടിയുടെ മനോബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- 9) കാഴ്ചകിണറിൽ അക്കപ്പട്ട കട്ടിക്ക് Compartment Compression Syndrome ബാധിച്ചാൽ സ്ഥിരമാക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും അറിവ് നേടിയിരിക്കണം.

കൊച്ചുകൂട്ടികൾ കാഴ്ചകിണറുകളിൽ വിശദപ്പോയാൽ  
സ്വകരിക്കേണ്ട നടപടി മുമ്പാർ

ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവ

- 1) അറുകുറപ്പണികൾക്കോ ദിനംപ്രതിയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾക്കോ ശേഷം ട്യൂബ് വെൽ/ കാഴ്ചകിണർ തുറന്നിടാൻ പാടില്ല.
- 2) കാഴ്ചകിണറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കക്കയോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കക്കയോ ചെയ്യുത്ത.
- 3) അടിഭാഗത്തുനിന്നും കാഴ്ചകിണറിലേക്ക് വെള്ളം ഉളർന്നിരിക്കുന്നത് തടയണം.
- 4) മുരന്തും ഉണ്ടായ കാഴ്ചകിണറിന് സമീപം വൻഡിയറുങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. കാരണം ശക്തിയേറിയ ധനുഞ്ഞളുടെ vibration മുവേനയുണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് ഇളക്കി മഴക്കിക്കിണർ തകർന്ന പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- 5) മുരന്തും നടന്ന കാഴ്ചകിണറിന് സമീപം ജനങ്ങൾ തടിച്ചുമുടാൻ അനവാദിക്കുത്ത.

## Appendix – H

### കൗൺസിലിന്റെ നിർമ്മാണവേദ്യയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളും/

### നടപടിഗ്രാമങ്ങളും.

- 1) ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെ/മൈക്രോഓർജ്ജിന്റെ ഉടമ, തൃപ്പൂൻ/ കൗൺസിലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 15 ദിവസം മുൻപായി പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിക്കുള്ള രേഖാചിത്രം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- 2) ജില്ലാഭരണങ്ങളം മുൻപാകെ, എല്ലാ ഡ്രില്ലിംഗ് ഏജൻസികളും (സർക്കാർ, അർബ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ തടങ്ങിയവ) രജിസ്ട്രർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 3) കിണർ നിർമ്മാണത്തിനായി താഴെപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങളുടെയിൽ പരസ്യ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
  - (എ) ഡ്രില്ലിംഗ് ഏജൻസിയുടെ മുഴുവൻ പേരും മേൽവിലാസവും
  - (ബി) കിണറിന്റെ ഉപഭോക്തര ഏജൻസിയുടെയോ/ ഉടമയുടെയോ മുഴുവൻ പേരും മേൽവിലാസവും
- 4) കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ചുറ്റുമായി മുള്ളവേലിയോ മറ്റൊരുക്കിലും അനയോജ്യമായ വേർത്തിരിവോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 5) കിണറിന്റെ കേസിങ്ങിന് ചുറ്റുമായി സിമൻസ്/ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിത ഫ്ലാറ്റ് ഫോം ( $0.50 \times 0.50 \times 0.60$  മീറ്റർ - 0.30 മീറ്റർ ഭൂതലത്തിന് മുകളിൽ) നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) വെൽ അസംഖ്യ അടയ്യവാനായി സ്റ്റീൽ അടപ്പ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പിടിപ്പിക്കുകയോ ബോർഡും നട്ടം ഉപയോഗിച്ച് കട്ടിക്കിയ അടപ്പ് പിടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 7) പനിന് അറുകുറപ്പണി ചെയ്യേണ്ട കിണർ മുടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
- 8) കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാലുടനെ മഡ്പിറ്റകളും ചാനലുകളും മുടേണ്ടതും ചുറ്റപാടുമുള്ള പ്രദേശത്തെ കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് മുൻപിലേതുപോലെ പുർണ്ണ സ്ഥിതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 9) ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട തുരപ്പു കിണറുകൾ ചെളി/മണൽ/ ബോർഡേല്ല്/പെണിശസ്/കട്ടിംഗ്‌സ് തും ഉപയോഗിച്ച് അടി മുതൽ തറമട്ടം വരെ നിറക്കേണ്ടതാണ്.

- 10) හෙහා මාල්දු නිර්මැත්‍යාපිත පාලිමණගොනෝ නුගේ තුරපුරු/ ක්‍රිංචි කිඹාරුකුඩීය නිර්මාණ සමිති බිජයිත~~තුළ~~නිගොනු ඉඩිතමාය මොඳාදිගිංග් ඡේස් මේග්/ සංස්ථා නුජේන්සික්ස් ත්‍යාග්‍යන් පිළිබඳ බිජයිත~~තුළ~~වාග්‍යනු ආයිකාරං සිංහා කළකුරුමාර්කාං.
- 11) සිංහා/ මුදාක්/ ප්‍රාධාන්‍යත්‍යාගත්ත් ත්‍යාගත්තිත් නුතු තුරපුරු/ ක්‍රිංචි කිඹාරුකුඩී ක්‍රිංචිකාරා අතායත් නුතු කිඹාරුකුඩී උපයොගත්තිලුණ්/ උපෙක්ශික්හෙපුරු නුතු කිඹාරුකුඩී තරමද්‍රාවර ගොඳායි මුදියිංඩු/ හෙතු නුතු නුතු මුද්‍රවාග්‍යන් නුගේ තුළ බිජයිත ලඟුමාකේශෙන්තාං. ගාමීං මෙවලයිත් හෙතර මොනිකිංජ් බිංදුංජ් ඇංඩිසර්මායේ ස්ක්‍රී බවතිලෙ අංඩිසර්මායේ ඡේස් බිංදුංජ් ඇංඩිසර්මායේ හෙතර මොනිකිංජ් දූෂ්‍ය වක්පුලොයේ/ පොතුංජාරොයේ මුද්‍රණිපුරු කොර්පුරෙස්තිලෙ බුද්‍යපුරු ස්ක්‍රී නියර් නුතු මුදියිංඩු නුතු මුද්‍රවාග්‍යන් ඡේස් බිංදුංජ් ඇංඩිසර්මායේ.
- 12) නුතු තෙකිලු තුරපුරු/ ක්‍රිංචිකිඹාරී නුතු මුද්‍රාංශිකිලු උපෙක්ශික්හෙපුරුක් ගොඳා තරමද්‍රාවර බුද්‍යතියායි මුදියිංඩුන් බුද්‍යපුරු දූෂ්‍ය/ පොතු අංරොයේ/ මුද්‍රණිපුරු කොර්පුරෙස්ති/ ප්‍රාධාන්‍යත්‍යාගත්ත් නුතු ගොඳාවරාංශිකිලු සරදියිකොරු තැකෙන්තාං. හෙතු සංඛ්‍යා බුද්‍යපුරු බිංදුංජ් සිංහා කළකුරු, මුද්‍රාංශිකිලු පොතු අංරොයේ සුක්ෂිකෙන්තාං.